



2. Ortsbegehung

03.10.2012

***Alte Marsch, Ellhörnstraße, Von Seht Straße, Op de Wisch, Wetterweg, Cuxhavener
Chaussee, Martin Luther Weg, Katharina von Bora Weg, Gemeindehaus Groden***
Teilnehmer: 27 Bürger + Politiker



1. Straßenbefestigung Alte Marsch

- **Die Straßenbefestigung der Alten Marsch ist wieder ausgefahren. Eine Ausbesserung der Stadt findet alle paar Monate statt. Hier sollte mal über eine länger haltbare Variante nachgedacht werden, da die allmonatige Teilsanierung auch kostenintensiv ist.**
- **Einleitung weiterer Aktionen ggf. durch Ortsrat Altenbruch**





2. Befestigung der Böschung Cuxhavener Chaussee – Einmündung Ellhörnstraße

- **Die Befestigungsarbeiten der Grabenkante durch die EWE wurde abgeschlossen. Hier stellt sich die Frage, ob über eine Gefährdungsanalyse die Problematik des evtl. Hereinfallens eines Fahrradfahrers überdacht wurde.**
- **Die Sicherung der Kante ist so hoch, daß man bei einem evtl. Hereinfallen nicht mehr ohne fremde Hilfe herauskommen kann. Ggf ist hier eine Absturzsicherung angebracht.**
- **Einleitung weiterer Aktionen ggf. durch Ortsrat Altenbruch**





3. Rasenfläche Ecke von Seht Straße

- **Der Anlieger ist nicht verpflichtet das Grundstück zu mähen /pflegen.**
- **Da dies aber bei solchen angrenzenden Grundstücken eine übliche Praxis ist, daß der nächstgelegene Anwohner das Grundstück mit pflegt, (im speziellen da der Anwohner das Grundstück auch noch zur Abstellung seines Anhängers nutzt), sollte ggf noch mal mit ihm das Gespräch gesucht werden, damit dieser Mißstand behoben wird .**
- **Einleitung weiterer Aktionen ggf. durch Ortsrat Altenbruch**





4. Ruine des Gebäudes Lasten Taxi

- ***Der Besitzer des Grundstückes ist seiner Verkehrssicherungspflicht nachgekommen und hat die an ihn gestellten Auflagen erfüllt.***
- ***Leider gibt es zur Zeit wohl keine Möglichkeit die Ruine zu beseitigen***
- ***Einleitung weiterer Aktionen ggf. durch Ortsrat Altenbruch***





5. Einmündung Katharina von Bora Weg

- **Die Begehungsgruppe merkt an, daß der Einmündungsbereich des Katharina von Bora Weges oft komplett zugeparkt wird. Dieser Zustand sollte hinsichtlich der Erreichbarkeit des Neubaugebietes mit schwerem Gerät überdacht werden, da dies die einzige Zuwegung ist.**
- **Überdenkung des Sicherheitskonzeptes für das Neubaugebiet aus Sicht der Stadt Cuxhaven**
- **Hinweis an die Stadt durch den Grodener Bürgerrat**





6. Neubaugebiet Pflege der Straßenflächen

- **An der südlichsten Seite des Martin Luther Weges befindet sich diese verwilderte Fläche. Ggf kann diese durch die Stadt so gestaltet werden wie die anderen Flächen, welche durch die Art der Bepflanzung keinen Wildwuchs zulassen.**
- **Die auf dem Bild zu erkennende Bank steht am Fußweg des Martin Luther Weges / Katahrina von Bora Weges. Die Position unter der Baum hat einen starken Bewuchs gefördert. Herr Schütt wollte sich diesem Thema annehmen.**
- **Einleitung weiterer Aktionen (Bepflanzung) – Grodener Bürgerrat**





7. Lose Gehwegplatte vor der Grodener Kirche

- **Ca. 10 m westlich zum Eingang zu der Grodener Kirche befindet sich diese lose Gehwegplatte, welche eine Stolpergefahr darstellt. Diese muß neu verlegt werden.**
- **Einleitung weiterer Aktionen durch Grodener Bürgerrat**

